


Continue



Codigo de colores para las resistencias

Para determinar el valor de una resistencia eléctrica, es necesario saber los valores de cada color de banda. Estas son representadas por 4 o 5 bandas de diferentes colores. Estos colores están especificados en una tabla de código de colores para resistencias.Tabla de código colores Resistencias de 4 y 5 bandasEsta tabla se utiliza actualmente para saber el valor real de resistencia eléctrica es sencillo de utilizar por ejemplo usemos una resistencia sencilla de saber el valor.Como calcular el valor de una resistencia eléctricaSegún la tabla de códigos de color El color azul vale 6 en la primer banda. Colocamos el valor de color en la primer casilla.El color gris vale 8 en la segunda banda, y colocamos el valor en la segunda casilla.El color negro en la tercer banda tiene un valor de cero (0) este valor lo agregamos en la tercer casilla.Aquí hemos obtenido el valor inicial según nuestra tabla de colores de resistencias eléctricas. La cuarta banda se utiliza para multiplicar el valor inicial por el valor indicado para esta banda. en este ejemplo (x1)La formula y resultado es el siguiente.6 8 0 x1 = 680Este es el valor en ohms de esta resistencia. Muy sencillo, solo resta agregar la tolerancia para estar completo el resultado, en este caso se trata de una resistencia de 680 ohms, con 5% de tolerancia.Código de colores resistencia de 4 bandasAhora veamos un ejemplo dentro de un circuito real y vamos a determinar el valor de esta resistencia según el código de colores de la tabla de 4 bandasEn este circuito vemos varias resistencias y nosotros determinaremos el valor de la resistencia marcada en un circulo rojo. esto lo haremos con la tabla de código de colores mostrada en esta pagina. para esto vamos a ver que valor corresponde a cada color de franja. antes de empezar debemos determinar que las resistencias no tiene polaridad. las resistencias se leen de la franja que esta mas ala orilla hacia la derecha. en este caso podemos ver que tanto la franja color café tanto como la dorada están ala misma distancia. una regla especifica que la franja de tolerancia es la ultima en el orden a leer.Por lo tanto los colores de esta resistencia son Café, rojo, amarillo y dorado. Donde el café vale 1 el rojo 2 el amarillo vale 0000, y el dorado es la tolerancia. Entonces el valor de esta resistencia es de 120,000 120 Kilo ohmios con una tolerancia de 5%. Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. Aprende a identificar el valor de una resistencia mediante la interpretación de los colores o letras que tiene. ¿Qué son los códigos de colores de una resistencia eléctrica?Podemos encontrar muchos diferentes tipos de resistencias disponibles, para identificar o calcular el valor de una resistencia es importante tener un sistema de marcado o utilizando un aparato de medición como lo es el óhmetro. El código de color de la resistencia es una forma de representar el valor en conjunto con la tolerancia. Los estándares para los registros de codificación de colores se definen en las normas internacionales IEC 60062, este estándar describe la codificación de colores para resistencias con extremos axiales y el código numérico para resistencias SMD.Existen varias bandas para especificar el valor de la resistencia. Incluso se especifican la tolerancia, confiabilidad y tasa de falla. La cantidad de bandas varia de tres a seis. Color Banda 1 Banda 2 Banda 3 Multiplicador Tolerancia(%) TCR(ppm/K) Negro 0 0 100 100 Marrón 1 1 1 101 1 50 Rojo 2 2 2 102 2 15 Naranja 3 3 3 103 3 25 Amarillo 4 4 4 104 4 Verde 5 5 5 105 0.5 Azul 6 6 6 106 0.25 10 Violeta 7 7 7 107 0.1 5 Gris 8 8 8 108 0.05 Blanco 9 9 9 109 Oro 10-1 5 Plata 10-2 10 Nada 20 Nota: En nuestro resistor se debe considerar que la Banda 1 no puede ser de color "negro" Código de color de resistencia eléctrica de los bandasEl uso del código de color de tres bandas es muy raro. La primera banda que corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito más significativo del resistor.La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.La tercera banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primer y segunda banda.La tolerancia para resistencias de tres bandas generalmente es del 20%. Color Banda 1 Banda 2 Multiplicador Negro 0 100 Marrón 1 1 101 Rojo 2 2 102 Naranja 3 3 103 Amarillo 4 4 104 Verde 5 5 105 Azul 6 6 106 Violeta 7 7 107 Gris 8 8 108 Blanco 9 9 109 Oro 10-1 Plata 10-2 Nada Por ejemplo, si los colores en la resistencia están en el orden de Verde, Azul y Rojo de la izquierda, entonces la resistencia se puede calcular como 56 × 102 ± 20%. Esto es 5.6 KΩ ± 20%, esto significa que el valor de resistencia se encuentra en la región de 44800 a 67200. Código de color de resistencia eléctrica de cuatro bandasEste código de color de cuatro bandas es la representación más común en las resistencias.La primera banda que corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito más significativo del resistor.La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.La tercera banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primer y segunda banda.La cuarta banda representa la tolerancia.Existe una brecha significativa entre la tercera y cuarta banda, esta brecha ayuda a identificar la dirección de lectura. Color Banda 1 Banda 2 Multiplicador Tolerancia(%) Negro 0 100 Marrón 1 1 101 Rojo 2 2 102 2 15 Naranja 3 3 103 3 25 Amarillo 4 4 104 Verde 5 5 105 0.5 Azul 6 6 106 0.25 Violeta 7 7 107 0.1 Gris 8 8 108 0.05 Blanco 9 9 109 Oro 10-1 5 Plata 10-2 10 Nada 20 Por ejemplo, si los colores en una resistencia de cinco bandas están en el orden Rojo, Azul, Negro, Naranja y Gris, entonces el valor de resistencia se calcula como 260 × 103 ± 0.05 = 260 KΩ ± 0.05%.Código de color de resistencia eléctrica de seis bandasEn el caso de las resistencias de alta precisión, hay una banda adicional para indicar el coeficiente de temperatura.La primera banda que corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito más significativo del resistor.La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.La tercera banda representa el tercer dígito más significativo.La cuarta banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primer, segunda y tercera banda.La quinta banda representa el coeficiente de temperatura.La sexta banda representa la tolerancia.La sexta banda representa el coeficiente de temperatura.El color más común utilizado para la sexta banda es el negro, que representa 100 ppm / K, esto indica que para un cambio de 100 °C en la temperatura, puede haber un cambio de 0.1% en el valor de resistencia. En general, la sexta banda representa el coeficiente de temperatura. Pero en algunos casos puede representar la confiabilidad y la tasa de fallas. Color Banda 1 Banda 2 Banda 3 Multiplicador Tolerancia(%) TCR(ppm/K) Negro 0 0 100 100 Marrón 1 1 1 101 1 50 Rojo 2 2 2 102 2 15 Naranja 3 3 3 103 3 25 Amarillo 4 4 4 104 4 Verde 5 5 5 105 0.5 Azul 6 6 6 106 0.25 10 Violeta 7 7 7 107 0.1 5 Gris 8 8 8 108 0.05 Blanco 9 9 109 Oro 10-1 5 Plata 10-2 10 Nada 20 Por ejemplo, si los colores en una resistencia de cinco bandas están en el orden Rojo, Azul, Negro, Naranja y Gris, entonces el valor de resistencia se calcula como 260 × 103 ± 0.05 = 260 KΩ ± 0.05%.Código de color de resistencia eléctrica de seis bandasEn el caso de las resistencias de alta precisión, hay una banda adicional para indicar el coeficiente de temperatura.La primera banda que corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito más significativo del resistor.La segunda banda representa el segundo dígito más significativo.La tercera banda representa el tercer dígito más significativo.La cuarta banda representa la potencia de 10 elevada al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primer, segunda y tercera banda.La quinta banda representa la tolerancia.La sexta banda representa el coeficiente de temperatura.El color más común utilizado para la sexta banda es el negro, que representa 100 ppm / K, esto indica que para un cambio de 100 °C en la temperatura, puede haber un cambio de 0.1% en el valor de resistencia. En general, la sexta banda representa el coeficiente de temperatura. Pero en algunos casos puede representar la confiabilidad y la tasa de fallas. Color Banda 1 Banda 2 Banda 3 Multiplicador Tolerancia(%) TCR(ppm/K) Negro 0 0 100 100 Marrón 1 1 1 101 1 50 Rojo 2 2 2 102 2 15 Naranja 3 3 3 103 3 25 Amarillo 4 4 4 104 4 Verde 5 5 5 105 0.5 Azul 6 6 6 106 0.25 10 Violeta 7 7 7 107 0.1 5 Gris 8 8 8 108 0.05 Blanco 9 9 109 Oro 10-1 5 Plata 10-2 10 Nada 20 Por ejemplo, si los colores en una resistencia de cinco bandas están en el orden Rojo, Azul, Negro, Naranja y Gris, entonces el valor de resistencia se calcula como 260 × 103 ± 0.05 = 260KΩ ± 0.05%.En el caso de resistores de alta precisión, hay una banda extra para indicar el coeficiente de temperatura.El resto de las bandas son iguales a las resistores de cinco bandas.El color más común utilizado para la sexta banda es el negro, que representa 100ppm/K.Esto indica que para un cambio de temperatura de 100°C, puede haber un cambio de 0.1% en el valor de resistencia.Generalmente, la sexta banda representa el coeficiente de temperatura. Pero en algunos casos puede representar confiabilidad y tasa de falla.La tabla de códigos de colores para resistores de seis bandas se muestra a continuación.Por ejemplo, si los colores de un resistor de seis bandas están en el orden naranja, verde, blanco, azul, dorado y negro, la resistencia se calcula como:359 × 106 ± 5% 100ppm/Ka continuación repararemos algunas de las excepciones al código de colores de resistores.Resistencias de 5 bandas con la 4ª banda de oro o plata: Los resistores de 5 bandas con la 4ª banda de plata u oro constituyen una excepción y se utilizan en resistores específicos o antiguos. Las dos primeras bandas representan los dígitos significativos, la 3ª banda es un factor de multiplicación, la 4ª banda es para la tolerancia y la 5ª banda es para el coeficiente de temperatura (ppm/K).Colores divergentes: En los resistores de alta tensión, los colores oro y plata suelen sustituir por el amarillo y el gris. Esto se hace para evitar que haya partículas metálicas en el revestimiento.Resistor de banda negra: Un resistor con una sola banda negra se denomina resistor de cero ohmios. Se utiliza principalmente como enlace de cables para conectar las pistas de una placa de circuito impreso (PCB). El uso del paquete resistor permite que las mismas máquinas automatizadas de recoger y colocar coloquen los componentes en una placa de circuito.Banda de fiabilidad de las resistencias: Cuando los resistores se fabrican según especificaciones militares, suelen incluir una banda que indica la fiabilidad. Esta banda se refiere específicamente al porcentaje de fallos por cada 1000 horas de servicio. Esta banda rara vez se utiliza en la electrónica comercial. Además, los resistores de 4 bandas suelen utilizar esta banda de fiabilidad.Las bandas de los resistores están formadas por varias bandas de colores que, en conjunto, especifican el valor de la resistencia, la tolerancia y, a veces, el índice de fiabilidad. Los resistores de alta precisión tienen cinco bandas. Las tres primeras bandas indican las cifras significativas, la cuarta banda es el factor multiplicador y la quinta banda representa la tolerancia.Los resistores suelen ser muy pequeños y es difícil imprimir en ellos sus valores. Por eso se imprimen bandas de colores para representar la resistencia eléctrica.Un resistor de 1000Ω tiene un código de color de cuatro bandas que sigue una secuencia de colores Marrón, Negro, Rojo y Dorado. El resistor de 1000 Ω tiene un factor de multiplicación de 100 (Rojo) y un nivel de tolerancia de ±5% (Dorado).El código de colores fue desarrollado en la década de 1920 por la Asociación de Fabricantes de Radios (RMA),¡Gracias por tus comentarios!